



Hegewald & Peschke
Meß- und Prüftechnik GmbH




Warmzugversuche - Technische Beispiele

Hegewald & Peschke Meß- und Prüftechnik GmbH
Am Gründchen 1
01683 Nossen / Germany
Tel.: +49 (0) 35 24 2/44 51 0
Fax: +49 (0) 35 24 2/44 51 1
Email: info@hegewald-peschke.com
<http://www.hegewald-peschke.com>




Seitenansicht

Darstellung ohne HT-Extensometer sowie Schutztür



Vorderansicht


Darstellung ohne Wechsellvorrichtung für Öfen und MFX






Hochtemperaturofen HTO-08/15
mit Schienenführung

Aufstellungsplan






Darstellung Hochtemperaturofen HTO-087 HTO-15 mit Warmzuggestänge





Wechselvorrichtung für einen Ofen und Langwegdehnungsmessgerät MFX
Darstellung dient nur zur Übersicht



HT-Ofen

MFX

Wechselvorrichtung