


U Series



Hegewald & Peschke
Meß- und Prüftechnik GmbH


Am Gründchen 1 01683 Nossen/Sachsen
Tel.: +49 35242 445-0 Fax: +49 35242 445-111
E-mail: info@Hegewald-Peschke.de
Http: www.Hegewald-Peschke.de

- Auflösung
1µm
- Schaft
φ8
- Messbereich
12mm
- Messbereich
30mm
- Messbereich
60mm
- RS-232C
Ausgangssignal




* Die Adapterbuchse DZ-811 (optional) wird benötigt, wenn die U60B mit dem Messständer DZ-501 benutzt wird. Drahtabheber und Messständer ist optionales Zubehör.


U12B



U30B



U60B



Einheit: mm

Spezifikationen AC Netzteil ist separat erhältlich. Siehe Bedienungsanleitung.

Modellname	U12B	U30B	U60B
Messbereich	12 mm	30 mm	60 mm
Maximale Auflösung	1 µm		
Genauigkeit (bei 20°C)	2 µm		
Messkraft (bei 20°C)	1,3 N oder weniger	1,5 N oder weniger	2,2 N oder weniger
Verfahrenweg mit Luftabheber	Gesamter Messbereich		32 mm
Anzeige	LCD Anzeige (6 Stellen und Minus-Vorzeichen)		
Maximale Ansprechgeschwindigkeit	0,4 m/s (24 m/min)		
Betriebstemperatur	0 °C bis 40°C (keine Kondensation)		
Lagerungstemperatur	-10 °C bis 50°C (keine Kondensation)		
Spannungsversorgung	6V DC±10% (bei Verwendung der DC-IN Buchse); 6V -9V DC ±10% (bei Verwendung der Daten Ein-/Ausgabebuchse)		
Leistungsaufnahme	1 W		
Masse	ca. 190 g	ca. 230 g	ca. 300 g
Tastspitze	Hartmetallkugelspitze, M2,5 Befestigungsschrauben		
Zubehör	Bedienungsanleitung, AC-Adapter verfügbar (NICHT im Lieferumfang enthalten), Spindelheber, geeigneter Schlüssel		

Magnescale behält sich vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DKS

DK

DT(MT)

U

MG

LT

LY